



PLAGE DE LA VIEILLE NOUVELLE

PORT-LA NOUVELLE

Mise à jour : 18 mai 2022

CARACTERISTIQUES DE LA BAIGNADE

Responsable : ville de Port la Nouvelle

Secours : plage non surveillée

Borne d'appel d'urgence située à l'entrée de la plage (limite parking / plage)

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : 400 pers. (estimation)

**Renseignements : cabmaire@mairiepln.com
www.portlanouvelle.fr**

SCHEMA DE LA PLAGE



HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU








Année	2018	2019	2020	2021
Class. eau de baignade	Excellente 	Excellente 	Excellente 	Excellente 

Autres catégories : Eau de bonne qualité, eau de qualité suffisante, eau de qualité insuffisante

Liste des épisodes de pollution au cours des 4 dernières années :

Date	Type	Origine	Interdiction de
Nov 2018	boulettes hydrocarbures	collision navire en Corse	baignade et collecte

LEGENDE

-  Plage de la Vieille Nouvelle
-  Borne d'appel d'urgence
-  Zones d'affichage
-  Point de prélèvement contrôle ARS
-  Accès véhicules
-  Sentiers piétons et vélos
-  Parkings

INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION

DIAGNOSTIC			GESTION PREVENTIVE DES POLLUTIONS		PLAN D' ACTIONS
Sources de pollution potentielles	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Mesures de gestion préventive	Principales mesures de réduction des pollutions (Mairie)
Fuite hydrocarbures navire	Fort	Proche	Visuel	Surveillance visuelle	Interdiction baignade et collecte des résidus
Dysfonctionnement station des eaux usées	Moyen	Eloignée	Visuel - téléalarme	Capteurs	Fermeture baignade si nécessaire
Rejets de dragage du port et travaux portuaires	Faible	Proche	Visuel Analyses	Surveillance visuelle Analyses	Fermeture selon niveau
Pollutions diverses	Variable	Proche	Visuel	Surveillance visuelle	Prélèvement/analyses Fermeture si nécessaire