Edité le : 12/05/2025

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE

Hotel de Ville
11210 PORT LA NOUVELLE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE25-57387 **Réference contrat :** LSEC23-3103
Identification échantillon : LSE2505-20872-1
Nature: Eau de baignade en mer
Origine : MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE Hotel de ville
Point 2 PLAGE FRONT DE MER
Dept et commune : **11 PORT LA NOUVELLE**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 43,0091553000 **Y :** 3,0594717000
Prélèvement : Prélevé le 07/05/2025 à 10h54 Réception au laboratoire le 07/05/2025
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DELAPORTE Louis - LSEHL S.
Prélèvement accrédité selon FD T90-521

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 07/05/2025

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Observations sur le terrain								
Nébulosité	11BEM	PEU NUAGEUX	-	Observation visuelle				
Déchets dans l'eau	11BEM	ABSENCE	-	Description				
Présence d'animaux	11BEM	ABSENCE	-	Description				
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	11BEM	ABSENCE	-	Observation visuelle				
Changement anormal de coloration de l'eau	11BEM	CONFORME	-	Observation visuelle				
Déchets sur la plage	11BEM	NON	-	Observation visuelle				
Etat du plan d'eau	11BEM	CALME	-	Observation visuelle				
Force du vent (Beaufort)	11BEM	3	bf	Anémométrie				
Direction du vent	11BEM	NORD	-	Observation visuelle				
Fréquentation lors du prélèvement	11BEM	NULLE	-	Observation visuelle				
Affichage sur site	11BEM	ABSENCE	-	Observation visuelle				
Affichage des profils baignades	11BEM	PRESENCE	-	Observation visuelle				
Mesures sur le terrain								

.../...

Edité le : 12/05/2025
Identification échantillon : LSE2505-20872-1
Destinataire : MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Température de l'eau	11BEM	15.6	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			
Température de l'air extérieur	11BEM	17.5	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10			
Analyses microbiologiques									
Escherichia coli (eau de baignade) (*)	11BEM	<15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3			1000	#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) (*)	11BEM	<15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1			370	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

11BEM ANALYSE (BEM) BAIGNADE EN MER (ARS11-2020)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Roxane DROUET
Chargée de suivi sous traitance

Edité le : 12/05/2025

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE

Hotel de Ville
11210 PORT LA NOUVELLE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE25-57387 **Réference contrat :** LSEC23-3103
Identification échantillon : LSE2505-20873-1
Nature: Eau de baignade en mer
Origine : MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE Hotel de ville
Point 3 / PLAGE DES MONTILLES
Dept et commune : **11 PORT LA NOUVELLE**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 42,9961081400 **Y :** 3,0555909100
Prélèvement : Prélevé le 07/05/2025 à 11h35 Réception au laboratoire le 07/05/2025
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DELAPORTE Louis - LSEHL S.
Prélèvement accrédité selon FD T90-521

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 07/05/2025

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Observations sur le terrain								
Nébulosité	11BEM	PEU NUAGEUX	-	Observation visuelle				
Déchets dans l'eau	11BEM	ABSENCE	-	Description				
Présence d'animaux	11BEM	ABSENCE	-	Description				
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	11BEM	ABSENCE	-	Observation visuelle				
Changement anormal de coloration de l'eau	11BEM	CONFORME	-	Observation visuelle				
Déchets sur la plage	11BEM	NON	-	Observation visuelle				
Etat du plan d'eau	11BEM	CALME	-	Observation visuelle				
Force du vent (Beaufort)	11BEM	5	bf	Anémométrie				
Direction du vent	11BEM	NORD	-	Observation visuelle				
Fréquentation lors du prélèvement	11BEM	NULLE	-	Observation visuelle				
Affichage sur site	11BEM	ABSENCE	-	Observation visuelle				
Affichage des profils baignades	11BEM	PRESENCE	-	Observation visuelle				
Mesures sur le terrain								

.../...

Edité le : 12/05/2025
Identification échantillon : LSE2505-20873-1
Destinataire : MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Température de l'eau	11BEM	15.4	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			
Température de l'air extérieur	11BEM	18.6	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10			
Analyses microbiologiques									
Escherichia coli (eau de baignade) (*)	11BEM	<15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3			1000	#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) (*)	11BEM	<15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1			370	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

11BEM ANALYSE (BEM) BAIGNADE EN MER (ARS11-2020)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Roxane DROUET
Chargée de suivi sous traitance

Edité le : 12/05/2025

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE

Hotel de Ville
11210 PORT LA NOUVELLE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE25-57387 **Réference contrat :** LSEC23-3103
Identification échantillon : LSE2505-20871-1
Nature: Eau de baignade en mer
Origine : MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE Hotel de ville
Point 1 PLAGE LA VIEILLE NOUVELLE
Dept et commune : 11 PORT LA NOUVELLE
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 43,0090376300 **Y :** 3,0592416800
Prélèvement : Prélevé le 07/05/2025 à 10h07 Réception au laboratoire le 07/05/2025
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DELAPORTE Louis - LSEHL S.
Prélèvement accrédité selon FD T90-521

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 07/05/2025

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Observations sur le terrain								
Nébulosité	11BEM	NUAGEUX	-	Observation visuelle				
Déchets dans l'eau	11BEM	ABSENCE	-	Description				
Présence d'animaux	11BEM	ABSENCE	-	Description				
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	11BEM	ABSENCE	-	Observation visuelle				
Changement anormal de coloration de l'eau	11BEM	CONFORME	-	Observation visuelle				
Déchets sur la plage	11BEM	NON	-	Observation visuelle				
Etat du plan d'eau	11BEM	CALME	-	Observation visuelle				
Force du vent (Beaufort)	11BEM	5	bf	Anémométrie				
Direction du vent	11BEM	NORD	-	Observation visuelle				
Fréquentation lors du prélèvement	11BEM	NULLE	-	Observation visuelle				
Affichage sur site	11BEM	ABSENCE	-	Observation visuelle				
Affichage des profils baignades	11BEM	PRESENCE	-	Observation visuelle				
Mesures sur le terrain								

.../...

Edité le : 12/05/2025
Identification échantillon : LSE2505-20871-1
Destinataire : MAIRIE DE PORT LA NOUVELLE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Température de l'eau	11BEM	13.9	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			
Température de l'air extérieur	11BEM	15.6	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10			
Analyses microbiologiques									
Escherichia coli (eau de baignade) (*)	11BEM	<15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3			1000	#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) (*)	11BEM	15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1			370	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

11BEM ANALYSE (BEM) BAIGNADE EN MER (ARS11-2020)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Roxane DROUET
Chargée de suivi sous traitance